

# 茂名飞球石化机械设备有限公司 职业病危害现状评价报告

## 书                      GDYZXP20230052

用人单位	名称	茂名飞球石化机械设备有限公司	
	地址	广东省茂名市茂南区江东北路 888 号	
	联系人	洪金全	
技术服务机构名称		广东阳职检测评价技术服务有限公司	
技术服务项目组人员		林良盈、冯淑贞、谢增春、李富强、马显东	
环节	时间	参与人员名单	陪同人员名单
现场调查	2023-09-22	林良盈、冯淑贞、谢增春	洪金全
现场采样	2023-10-26	李富强、马显东	洪金全
	2023-10-27	李富强、马显东	洪金全
	2023-10-28	李富强、马显东	洪金全
现场检测	2023-10-26	李富强、马显东	洪金全
	2023-10-27	李富强、马显东	洪金全
	2023-10-28	李富强、马显东	洪金全
编制评价报告	2023-11-16	林良盈、冯淑贞	
(证明现场调查、现场采样、现场检测的图像影像)			





