

技术报告公开信息表

一、用人单位基本信息

|        |                  |          |                    |
|--------|------------------|----------|--------------------|
| 用人单位名称 | 阳春市金岭铸造厂         | 统一社会信用代码 | 91441781MA514FP841 |
| 检测报告编号 | GDYZJD20240371   | 检测任务编号   | DQ20240371         |
| 所属行业   | 黑色金属铸造           | 企业规模     | 小型                 |
| 联系人姓名  | 何东晓              | 联系电话     | 15986283988        |
| 用人单位地址 | 广东省阳江市阳春市河西街道尖岗岭 |          |                    |

二、技术服务项目组人员名单

|        |                  |
|--------|------------------|
| 技术服务机构 | 广东阳职检测评价技术服务有限公司 |
| 项目负责人  | 杨才艺              |
| 项目组成员  | 杨才艺、马显东          |

三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间，用人单位陪同人

| 工作环节 | 时间         | 参与人员名单  | 用人单位陪同人 |
|------|------------|---------|---------|
| 现场调查 | 2024-09-29 | 杨才艺、马显东 | 何东晓     |
| 现场采样 | 2024-10-16 | 杨才艺、马显东 | 何东晓     |
| 现场测量 | 2024-10-16 | 杨才艺、马显东 | 何东晓     |

四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像

|        |                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 现场调查相片 | <div></div> <p>马显东、杨才艺</p> |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|




马显东

现场采样相片



杨才艺

现场测量相片



马显东